

Por favor tenga en cuenta:

Sentimos tener que informarle de que dos hojas del set de tableros cortados por láser presentan errores en la numeración de las piezas. Le rogamos ignore la numeración en dichas planchas e identifique las piezas con los diagramas mostrados en la parte inferior de esta página.

Asimismo las piezas 41A y 41B son la misma, pieza 41.

Please notice:

We're sorry to announce that two sheets of plywood lasercut parts have mistakes in shown part numbers. Please ignore part numbers in those sheets and follow numbering in this page's lower part diagrams.

Also parts 41A and 41 B are the same, part number 41.

Important erratum:

Nous sommes désolés mais 2 planches de bois prédécoupé au laser la 22453-6 et la 22453-11 présentent des erreurs de numérotations. Ignorez les et prenez en compte les nouveaux schemas ci-dessous .

Pièces 41A et 41B sont identiques, pièce 41.

